


北海道管理河川における減災に向けた 今後の取組について

1. 現状の水害リスクについて
2. 現在の取組状況について
3. 減災のための目標（案）と今後の取組について


1. 水害リスクについて

根室振興局管内の道管理河川の概要



オホーツク海

項目	概要
面積	8,534km ²
人口	約8万人
水系数	2級 9水系
河川数	21 河川



0 5 10 15 20m

対象河川について



根室振興局管内の道管理河川

水系名		流域の市町村
2級河川		
羅臼川	(らうすがわ)	羅臼町
知西別川	(ちにしべつがわ)	羅臼町
春蒔古丹川	(しゅんかりこたんがわ)	羅臼町
植別川	(うえべつがわ)	標津町、羅臼町
忠類川	(ちゅうるいがわ)	標津町
標津川	(しべつがわ)	中標津町、標津町
春別川	(しゅんべつがわ)	別海町、中標津町
西別川	(にしべつがわ)	別海町
風蓮川	(ふうれんがわ)	根室市、別海町

※本協議会では、9水系21河川を対象とする。

根室振興局管内の北海道管理河川の特徴

標津川より南側



【標津川】（中標津町、標津町）

- ・ 上流部は急流で、蛇行しながら流下
- ・ 周辺の低平地は農地が広がり住家が点在
- ・ 河川に国道が近接、横過している箇所がある
- ・ 中流部には中標津町市街地、河口部の平地には標津町市街地が河川周辺に形成

＜特徴のまとめ＞

- ・ 上流は、勾配が急で蛇行している箇所がある
- ・ 河川沿いの低平地には農地が広がり、市街地・集落が点在している
- ・ 市街地・集落を結ぶ道路が、河川と近接している箇所がある
- ・ 河口付近の平地には市街地が形成され、国道・道道などの幹線道路が河川を横過している。



根室振興局管内の北海道管理河川の特徴

忠類川より北側

オホーツク海



【羅臼川】（羅臼町）

- ・勾配が急で、延長が短い
- ・河川沿いに住家、公共施設、観光施設等があり、国道334号が並走している
- ・河口付近に市街地が形成され、道道が横過している

<特徴のまとめ>

- ・勾配が急で、蛇行している箇所がある
- ・河川沿いに住家等があり、主要な道路が近接している箇所がある
- ・河口付近には市街地・集落が形成され、主要な道路が河川を横過している。

近年の被災状況

	河川	被害
H10.9	標津川	浸水（外水）、河岸侵食
H18.10	標津川	浸水（外水）
H22.8	標津川	浸水（内水）
H28.8	標津川	浸水（内水）
H28.8	ケネ力川	浸水（外水）
H28.8	俣落川	河岸侵食

※代表的な
事例を抽出



平成10年9月 標津川（中標津町西6条付近）【外水】

重要水防箇所

根室振興局管内の道管理河川における重要水防箇所

過去の氾濫実績と堤防の高さや背後地の土地利用かなどから、
水防上特に注意が必要な箇所を指定

水系名		区間延長 (km)	流域の市町村
2級河川		30.06	
羅臼川	(らうすがわ)	2.30	羅臼町
標津川	(しべつがわ)	25.51	中標津町、別海町
西別川	(にしべつがわ)	2.25	別海町

※根室振興局管内：3水系6河川

※延長は、左岸・右岸の合計値

公開URL：<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/sbs/ksn/jyuuyousuibou-10kusiro.pdf>